

1. أدوات التحليل الوظيفي


لا يخفى أن العمل وفق منهجية المشروع الصناعي يتطلب معرفة كيفية استغلال أدوات التحليل الوظيفي المصاحبة لها، ولأجل ذلك سنعرض هنا أهم الأدوات التي يوظفها مدرس مادة التكنولوجيا الصناعية باعتباره قائداً لمشاريع تقنية داخل الفصل وموظفاً إياها لتسهيل نقل المعارف إلى المتعلم.

أ. شيء من التاريخ

- 1947: تم اعتماد أولى طرق التحليل الوظيفي في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1947 من طرف General Electric.
- 1964: تم استعمال طريقة (Application aux Techniques d'Entreprise) APTE وهي طريقة فرنسية موحدة ساعدت في تدبير المشاريع واستلهمت من الطرق الأمريكية في تحليل القيمة،
- 1977: تم توظيف الأداة SADT وتعميمها بعد ذلك سنة 1980.

2. التحليل الوظيفي

يقصد بالتحليل الوظيفي¹ المنهجية التي يتم اتباعها من أجل البحث عن الوظائف التي يقدمها المنتج وتحديد مميزاتا بغرض تلبية حاجيات المستعمل. ونمثل ذلك بشكل عام كما يلي:



شكل 12: مراحل منهجية التحليل الوظيفي


3. أنواع التحليل الوظيفي

هناك نوعان من التحليل الوظيفي:

- التحليل الوظيفي للحاجة (خارجي)
- التحليل الوظيفي التقني (داخلي)

فالأول يعنى بدراسة الحاجة ويتم إنجازه من زاوية نظر المستعمل الذي ينتظر وظائف المنتج، بينما الثاني يهتم بدراسة الحلول ويكون ذلك من زاوية نظر المنتج ولا يمكن إجراء أي تحليل وظيفي تقني إلا بعد إجراء تحليل وظيفي للحاجة.

¹ *Pratique de l'analyse fonctionnelle, Robert Tassinari, Dunod Paris, 1997.*



شكل 13 : التحليل الوظيفي الداخلي والخارجي

4. أدوات التحليل الوظيفي:

من خلال التتميط الفرنسي 153-50X تم تحديد أدوات التحليل الوظيفي سواء الداخلي أو الخارجي، كما بين كيفية استغلالها، ويدخل استعمال هذه الأدوات ضمن نطاق ما يسمى بطريقة A.P.T.E الأكثر فعالية في التحليل عبر الوظائف والمستمد من طريقة تحليل القيمة.

1. التحليل الوظيفي للحاجة :

- بياني الحاجة
- بياني الوظائف


2. التحليل الوظيفي التقني:

- الأداة FAST
- الأداة SADT

5. كيفية استغلال أدوات التحليل الوظيفي

15 أداة "الدابة ذات القرنين" «Bête à cornes»

تمكن هذه الأداة من التعبير عن الحاجة، كما تعتبر تارة أداة من أدوات التحليل الوظيفي عند البعض وتارة أخرى غير ذلك. خصوصا إذا علمنا أن التحليل الوظيفي لا يبدأ إلا بعد إقرار الحاجة.




شكل 14: أداة "الدابة ذات القرنين"

الأجوبة	الأسئلة
- الزبون (يحدد)	1. لمن يقدم الخدمة؟
- مادة العمل (تحدد)	2. على ماذا يؤثر؟
- لتلبية الحاجة (تحدد)	3. لأي هدف؟

جدول 2: أسئلة التعبير عن الحاجة

1.1.5 مثال: التعبير عن الحاجة لهنظم الروبوت



شكل 15 : التعبير عن الحاجة للروبوت

2.5 أداة بياني الوظائف «Pieuvre» Diagramme d interactions

1.2.5 صياغة الوظائف الخدمائية:

يمكن بياني الوظائف من التعبير عن الوظائف الخدمائية (العلاقات) الموجودة بين عناصر المحيط والمنظم،

ولبناء بياني الوظائف نعتد على العناصر الخارجية المحيطة بالمنتج أو المنظم.

2.2.5 عناصر المحيط:



للبحث عن عناصر المحيط، نتموضع مكان المنظم، ونطرح السؤال: مالذي يوجد حولي؟ إنها مجموعة العناصر الفيزيائية، البشرية، الاقتصادية، المادية، الحقيقية، والتي لها علاقة مع المنتج خلال طور حياته.

مثلا:

- سهولة الاستعمال، الجمالية، اللمس، الذوق، السلامة كلها ليست بعناصر خارجية بل هي معايير.
- "تطبيق القانون" ليس عنصرا خارجيا وإنما يمكن تمثيله ب "الشرطي".
- الهواء، درجة الحرارة، الضغط،...عناصر خارجية فيزيائية حقيقية

- العين، المستعمل، الدفتر...عناصر خارجية مادية.

مثال:



شكل 16: أداة بياني الوظائف

3.2.5 الوظيفة الخدمية:

الوظيفة هي كل ما يقدمه المنتج أو أحد مكوناته لتلبية حاجة المستعمل، ويعبر عنها بفعل أو مصدر

متبوع بمتهم. (Réf : Afnor).

والوظائف تختلف من حيث أهميتها وطبيعتها، فنجد:

الوظائف الرئيسية	وظائف الاستعمال	الوظائف الخدمية
الوظائف المتممة	وظائف الرضى	

الوظائف الإكراهية		
الرئيسية والفرعية		الوظائف التقنية

جدول 3: أنواع الوظائف

مثال: النظارات

✓ وظيفة الاستعمال: تمكين المستعمل من النظر بشكل جيد

✓ وظيفة الرضى: إرضاء المستعمل

❖ الوظيفة الرئيسية: FP

هي التي تبين الأهداف التي من أجلها تم إنتاج المنتج، وتربط عنصرين من العناصر المتفاعل فيما بينها عبر المنظم.

مثال: تجفيف الأيدي المبللة من خلال مصدر الطاقة.

❖ الوظيفة الإكراهية: FC

ويكون الهدف منها هو حد حرية اختيار المتصور-المنتج أثناء تصور المنتج، وتربط العناصر الخارجية مباشرة مع المنتج.

مثال: تغذية المنظم من خلال توتر 12v.

4.2.5 تحديد هويات الوظائف:

ونعطي المعيار التقديري، مستوى المعيار، ليونة المستوى.

هو الميزة المعطاة لتقدير كيفية أداء وظيفة أو احترام إكراه معين.	المعيار التقديري
هو مقدار يكمم (quantifier) المعيار. مثال: 60s, 220v, 50Hz	مستوى المعيار
مجموعة مؤشرات معبر عنها من خلال الزبون لإمكانية تعديل المستوى.	ليونة المستوى

جدول 4: تحديد مميزات الوظائف

5.2.5 مثال: بياني الوظائف لمنظم الروبوت



شكل 17: بياني الوظائف للروبوت

35 خلاصة:


في هذه المرحلة يتم صياغة دفتر التحملات الوظيفي، الذي يتضمن حاجيات الزبون في شكل وظائف أساسية وأخرى إكراهية، بالإضافة إلى المعايير التقديرية، المستويات وليوتتها. بعد إنهاء مرحلة التحليل الوظيفي الخارجي، نشير إلى أن الانتقال إلى مرحلة التحليل الوظيفي الداخلي يتطلب من التلميذ النظر من زاوية مغايرة للمنتج، بحيث يلعب دور المنتج بعدما لعب دور المستعمل في المرحلة السابقة.

45 النداة الوصفية (FAST (Technique d'Analyse Fonctionnelle et Systématique)

ديداكتيكيا، يمكن اعتماد الأداة الوصفية FAST لقراءة الحلول التقنية المراد الوصول إليها، وتوضيح كيفية الانتقال من الوظائف الخدمائية إلى الحلول مروراً عبر الوظائف التقنية. ومن أجل تسهيل ربط الأداة FAST بالمرحلة السابقة من التحليل الوظيفي (صياغة الوظائف)، فلا بد من ربط الأداة FAST بمختلف العناصر الخارجية المحيطة بالمنتج حتى يكون التلميذ قادراً على فهم الانتقال من التحليل الوظيفي الخارجي إلى التحليل الوظيفي الداخلي أو بعبارة أخرى الانتقال من لعب دور المستعمل إلى لعب دور المنتج.

45. طريقة لقراءة FAST:

- طرح السؤال في اتجاه: لماذا pourquoi



شكل 18، تمثيل أداة FAST

مثال: 2.45

انطلاقاً من دفتر التحملات الوظيفي لمنتج الروبوت المتبع للمسار الأسود، يمكن ملء الأداة FAST.


الوظيفة	المستوى	المعيار التقديري	الليونة
FP : تتبع مسار أسود	5cm/s	السرعة	± 10%
FC1 : ضمان تحرك الروبوت بشكل منتظم	0.5° maxi	ميلان الروبوت بالنسبة للمسار	± 10%
FC2 : احترام الزحمة	الأقصى	200x130x130	قصويه
FC3 : التلاؤم مع مصدر الطاقة	9 V maxi	التغذية	قصويه
FC4 : التلاؤم مع المسار المرسوم	-largeur 20mm -rayon 100mm	مسار مستقيمي منحنى	±2mm

جدول 5: مميزات الوظائف الخدمتية

ملء الأداة FAST: 3.45

في هذه الحالة يطلب من المدرس القيام بهذه العملية وهو تصور حلول تقنية بناء على وظائف خدمتية


بدفتر التحملات الوظيفي.



شكل 19: أداة FAST للوظيفة FP

مثال 445:

انطلاقاً من الرسم التالي ومبدأ الاشتغال لنفس المنتج السابق، نقوم بعمل الأداة الوصفية FAST:



شكل 20: الرسم الكهربائي لمنظم الروبوت

5.4.5 مبدأ اشتغال الرشم:

الرشم أعلاه لروبوت، يمكن من اتباع مسار أسود فوق بساط أبيض، هذا الروبوت مزود بعينين كهروبيتين،

كل عين كهروبية مكونة من ثنبييل متألق كهربائي أحمر وترانزيستور ضوئي.

كل عين تتحكم في المحرك الموجود جهتها، وهكذا فحينما ترى اللون الأسود للمسار فإنها توقف المحرك

المجاور لها.

يتكون الرشم أعلاه من مجموعة من الوظائف التقنية:

- وظيفة التغذية
- وظيفة الالتقاط
- وظيفة التبديل والمقارنة
- وظيفة التبديل والتضخيم
- وظيفة ضبط التوتر المرجعي

عندما يكون الثنبييل الموجود على يمين الروبوت موجه نحو اللون الأسود، فإن هذا الأخير يمتص الأشعة

وبالتالي فالترانزيستور الضوئي لا يستقبل هذه الأشعة، فيصبح مرتجا والتوتر $V(+)$ في المرابط 5 ل LM393

هو 0V. بينما التوتر $V(-)$ في المرابط 6 يكون أكبر من 0 قطعاً، وبالتالي توتر خروج LM393 هو 0V. فيصبح


الترانزيستور T1 مرتجا، فيتوقف المحرك جهة اليمين عن الدوران.

آنذاك يكون التنبيل المتألق الموجود على اليسار موجهة نحو البساط الأبيض مما يستدعي دوران المحرك الموجود على اليسار، ليتجه الروبوت نحو اليمين حتى يصبح التنبيل D1 موجهة نحو البساط الأبيض، لبدأ المحرك MD في الدوران من جديد، وهكذا إلى أن يتبع الروبوت المسار ذا اللون الأسود.

نفس الشيء في حالة توجيه D2 نحو اللون الأسود.

6.45 ملء النذاة FAST:

في هذا الحالة يطلب من المتعلم بمساعدة المدرس القيام بملء أداء FAST غير التامة بناء على الحلول التقنية الموجودة في الرسم السابق وبعد قراءة مبدأ اشتغاله، لفهم واستيعاب العلاقة الموجودة بين الحل التقني وظيفته التقنية.




شكل 21، أداء FAST غير تامة للوظيفة FP

55 النذاة البنوية SADT:

توظف الأداة SADT عن طريق التحليل التنازلي في فهم بنية المناظم الأكثر تعقيدا أو متعددة التكنولوجيات. ويمكن تمثيلها كالتالي باستخدام العناصر الأربعة التالية (طريقة M.E.C.S):

- الإوايات
- عناصر الدخلة
- معطيات التحكم



شكل 22، مكونات الأداة SADT

وتمثل الأداة SADT في صيغتها A-0: تمثيلا وظيفيا (Actigramme)، وهي المناسبة للفئات العمرية

لتلاميذ الإعدادي، ويكون الهدف منها إيضاح ما يلي:

- مادة العمل: Matière d'œuvre: عنصر من عناصر المحيط الفيزيائي أو البشري.

وتصنف إلى ثلاثة أصناف:

❖ مادة (صندوق، قضيب فلزي، قطعة...);

❖ معلومة (وضعية صندوق، حالة قنينة...);

❖ طاقة (كهربائية، حيلية، شمسية، ريحية...);

كما توجد مادة عمل رئيسية وأخرى ثانوية

- القيمة المضافة Valeur ajoutée أو الوظيفة الإجمالية وهي التحولات والتغيرات التي تخضع لها

مادة العمل (مادة، معلومة، طاقة) بين دخلة وخرجة المنظم.


- معطيات التحكم: هي باقي المعطيات التي تمكن من إنجاز الوظيفة، ونجد:

▪ إكراه الطاقة (W: contrainte énergétique)

▪ إكراه الترتيب (C: contrainte de configuration)


▪ إكراه الضبط (R: contrainte de réglage)

▪ إكراه التشغيل (E: contrainte d'exploitation)



شكل 23، تمثيل ال أداة SADT في صيغة التمثيل الوظيفي A-0

1.5.5 مثال:



شكل 24، تمثيل أداة SADT لآلة قهوى

6.5 خلاصة:

تمثل الأدوات SADT وFAST أهم أدوات التحليل الوظيفي الخارجي المستعملة في مادة التكنولوجيا، ويبقى استعمالها مرتبطاً بمدى إلمام مدرس المادة بكيفية استعمال هذه الأدوات حتى تتماشى مع المستوى التعليمي للمتعلمين، وهكذا يمكن استعمال الأداة SADT في صيغتها الأولية أي ((A-0) حتى يتمكن المتعلم من فهم مبدأ اشتغال المنضم عبر التعرف على الوظيفة الإجمالية للمنظم المدروس، مادة العمل بالدخلة والخرجة ومختلف معطيات التحكم في سيرورته اشتغال المنظم.

لذلك لا بد من التمييز بين الوظيفة الإجمالية (الاستعمال) والوظيفة التقنية الرئيسية أثناء توظيف

SADT فالأولى تكون من وجهة نظر المستعمل بينما الثانية يعبر عنها المنتج.

مثال: مجفف الشعر

▪ الوظيفة الإجمالية: تجفيف الشعر

▪ الوظيفة التقنية الرئيسية: إخراج الهواء البارد أو الحار

أما بالنسبة ل FAST فيمكن توظيفه من طرف الأستاذ لأجل البحث عن الحلول وتصوير أحسنها انطلاقاً من دفتر التحملات الوظيفي المحصل عليه أو المعد من جهة أخرى، بينما المتعلم يطالب فقط بقراءة هذه الحلول عبر استعمال أداة FAST حتى يتمكن من فهم كيفية المرور من الوظيفة الخدمائية إلى الحلول التقنية عبر الوظائف التقنية.